

Avión siniestrado

El jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército comunicó que mientras efectuaba un vuelo local, cerca de la ciudad de Camagüey, el avión, Jet. No. 705, piloteado por el primer teniente (PA) Héctor D. González Hernández, de las Fuerzas Aéreas del Ejército, se produjo un incendio en la turbina del avión explotando y pereciendo en el accidente su piloto