



El accidente en el campo de aviación militar

En horas de la mañana de ayer, el teniente coronel (piloto aviador) Felipe Catasús y Pazos, inspector de las Fuerzas Aéreas del Ejército, cuando piloteaba el avión CUP Packed C-82 de cincuenta toneladas, desde el Aeropuerto Internacional "José Martí", Rancho Boyeros, hasta el Campo de Aviación "Teniente Brihuega", en la Ciudad Militar, al hacer el aproche de la mencionada unidad aérea para aterrizar en la cabecera de la pista ocho, hubo de encontrar el obstáculo del techo de uno de los camiones utilizados para transportar materiales en los trabajos de ampliación que se están realizando en la referida pista, causándole el impacto la muerte del chofer de dicho camión, nombrado Aguedo Brauly y Febles, sufriendo averías de consideración la nave aérea, sin que los tripulantes resultaran lesionados. En la composición gráfica el camión que conducía el chofer Aguedo Brauly Febles, con el cual chocó el avión C-82 que tripulaba el teniente coronel Felipe Catasús Pazos, y en la otra foto, el estado en que quedó el avión C-82 Packed CUP en la pista.